

2006年5月29日

各位

株式会社クラレ 岡山事業所

当事業所送水管からの漏水と対応策について

5月24日(水)午後9時頃発見された、国道30号大雲寺交差点南東角の道路上の漏水は、当事業所送水管からのものであることが判明致しました。

これを原因とする交通規制による混雑など、近隣住民の方々をはじめとする市民のみなさま、行政関係各位に対し、ご心配、ご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

調査の結果、漏水箇所が特定できましたので、5月28日(日)午後10時から復旧に向けた工事を開始致しました。工事の期間等は以下の通り計画しております。

- | | |
|------------|---|
| 1. 工事期間 | 2006年5月28日(日)～6月3日(土)午前6時(予定) |
| 2. 作業時間 | 各日とも、午後10時～翌朝6時 |
| 3. 付近の交通規制 | 工事期間中の各日、午後10時から翌朝6時までの間、交差点内および付近の車道通行車線の交通を規制させて頂く予定です。 |

復旧工事の実施に際しましては、みなさまにご迷惑をお掛けしないよう細心の注意を払ってまいります。ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、今回の漏水による周辺地面の陥没など危険性および当事業所の生産活動への影響はない見通しです。

以上

添付資料 「夜間工事時(午後10時から翌朝6時)道路交通規制図」 1部

夜間工事時（午後10時から翌朝6時）道路規制図

